

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2020

Дом № 10 ул. М. Терьинго

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРДУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 72

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин И.Г.

Посадорина К.И.; Фисунова И.В.; Дюкова В.Т.; Лушин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технич. осм. исправно

а) Крыша: технич. осм. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осм. исправно

г) Фасад здания технич. осм. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия технич. осм. исправно

е) Подвальные помещения технич. осм. исправно

ж) Отмостки вокруг здания технич. осм. исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Гуськова И В

Аксенов В Г

Луценко В С

Ерохин В Г