

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.

Дом № 64 ул. Турьинская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд):

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 69

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник: Ерохин В.И.

Босаянриба А.И., Фисункова И.В., Анисимов В.Т., Лушин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технич. состояние исправно

а) Крыша: технич. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние исправно

г) Фасад здания технич. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия технич. состояние исправно

е) Подвальные помещения технич. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания устройство отсутствует

з) Система центрального отопления Колонки из/отоп. в кот-ле

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправны

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправны

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Фисункова СВ

Алексеев ВТ

Лущина ВМ

Сорокин ВБ.