

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.

Дом № 14 ул. Мерзуринско

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 49

Материал стен камен

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохина В. Т.

Косаткина И. И., Феурова И. В., Гинев В. А., Андуров В. А.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: тех. исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. исправно

е) Подвальные помещения: тех. исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. исправно

з) Система центрального отопления: ремонт с/о 5 мар'88

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: тех. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: тех. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____


б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.



(подпись)

Богатырёва Н.И.



Филиппова И.М.



Лыткин В.А.

Людков В.М.



Ершов В.Т.