

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2016г.

Дом № 137 ул. Турьская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 79

Материал стен панельный

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник: Благодарова Н.И.
Суркова С.А., Голубов В.А., Иванов Д.А., Еремич Н.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: мембристическая система

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: мембристическая система

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: мембристическая система

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Иванова С.В.

Горюхов В.А.

Иванов Д.А.

Ерохин И.Т.