

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

Дом № 34 ул. М. Чернига « » Октябрь 2010

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1962

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Сорокин И.Г.
Боголюбов С.М., Федунов И.В., Трусов В.В., Лукин В.И.
 произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: Технич. мер

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Технич. мер.

г) Фасад здания: Технич. мер.

д) Входные двери и оконные перекрытия: Технич. мер. исправно

е) Подвальные помещения:

ж) Отмостки вокруг здания: Технич. мер. исправно

з) Система центрального отопления: технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Сидорова

Труханов

Лунин

Ерохина