

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2010г.

Дом № 41 ул. М. Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 48

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Вражнев И.И.

Решоян Р.В., Максимов И.И., Сестерин В.И., Лукин В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: ремонт мягкой кровли кв. 80

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

г) Фасад здания: ремонт лепных панелей кв. 44

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: ремонт и/обсл. по ав вл

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: ремонт и обсл.

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: ремонт и обсл.

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Маша Вел

Светлана ИИ

Людмила ВМ

Евгений ВСС