

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2011г.

Дом № 52 ул. М. Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ермолин В.М.
Трапезникова Н.И. Улинич М.И. Толмачев В.А. Андрухов В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания: тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления: Реховицкий шеф-повар

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Реховицкий шеф-повар

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Реховицкий шеф-повар

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Ильина Н.И.

Лытов В.А.

Андреев В.М.

Ерохина Н.Т.