

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октября 20    

Дом № 56 ул. М. Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд):

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 46

Материал стен шери?

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл сант, электрик, плотник Ерохин М В  
Томасюков В. И., Русаков И В, Трухов О В, Андрусов В И  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного  
дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного  
оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления Зимнее состояние - 4/0 кв.ч

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Техническое обслуживание

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Техническое обслуживание

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Фисункина И И

Труханов В В

Андреев В М

Еремкин М М