

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.

Дом № 59 ул. М. Горького

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 42

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Брошкин А.Т.
Богданов И.И.; Ильин И.И.; Егоров А.Г.; Андрухов В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние хорошее

а) Крыша: тех. состояние хорошее

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние хорошее

г) Фасад здания тех. состояние хорошее

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние хорошее

е) Подвальные помещения тех. состояние хорошее

ж) Отмостки вокруг здания тех. состояние хорошее

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Мельникова В.И.

Елорин А.Т.

Аноухин В.И.

Ерохин И.Т.