

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.

Дом № 10 ул. М. Мухоморова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен кирпичный

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл сант, электрик, плотник Врахов В. М.

Григорьев В. М. Рауфов В. В. Сегалов М.; Лукин В. М.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: ремонт карнизного свеса № 34

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Олеунова И.В.

Серегина У.И.

Лурин В.И.

Ворожова В.И.