

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2020г.

Дом № 12 ула М. Мухомова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1964

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин В.Г.

Богданова В.И.; Федулова И.В.; Егоров А.В.; Лушников В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: техническое состояние исправно

а) Крыша: техническое состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания техническое состояние исправно

г) Фасад здания техническое состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: техническое состояние исправно

е) Подвальные помещения: техническое состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания техническое состояние исправно

з) Система центрального отопления: техсервисом шефрайвас

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные техсервисом шефрайвас

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: техсервисом шефрайвас

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Олеумова СВ

Ечеров АИ

Лукшин ВИ

Ерохина ВИ