

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« 30 » октябрь 20 20

Дом № 30А ул. М. Мухомова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 84

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя, глав инженер Старосина Д.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Брахин В.М.
 Покотырева В.М., Ильин М., Егорев А., Лукин В.
 произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Технически исправно

а) Крыша: Технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Технически исправно

г) Фасад здания: Технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия Технически исправно

е) Подвальные помещения Технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания Технически исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л Н

(подпись)

Богатырёва Н И

Мельнико АМ

Воронов АТ

Лукашин ВМ

Ерехин АМ