

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2020

Дом № 5 ул. М. Мухоморова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 42

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерехин В.И.

Полотарова К.В., Фисункина И.В., Акишинов В.Т., Мухоморова В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: хорошее, исправное

а) Крыша: ремонт мягкой кровли кв. 50

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошее

г) Фасад здания

д) Входные двери и оконные перекрытия хорошее, исправное

е) Подвальные помещения исправное состояние, стены в под-пе

ж) Отмостки вокруг здания хорошее, исправное

з) Система центрального отопления: Технически исправное

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправное

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправное

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Федорова И.В.

Александр В.Т.

Александр В.И.

Евдокимов В.И.