

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2010г.

Дом № 8 ул. М. Мухомова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1963

Материал стен штукатурка

Число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Евгений Александрович
Богданович, Александр Иванович, Светлана Викторовна, Людмила Владимировна
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние удовлетворительно

а) Крыша: тех. состояние удовлетворительно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние удовлетворительно

г) Фасад здания тех. состояние удовлетворительно

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние удовлетворительно

е) Подвальные помещения тех. состояние удовлетворительно

ж) Отмостки вокруг здания устройство отсутствует

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Иванова И.И.

Сидорова И.И.

Мухоморова И.И.

Егорова И.И.