

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«   » октябрь 2011г.

Дом № 28 ул. Мигурино-

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № '000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 66

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)    

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ерохин И.Т.  
Васильев И.И., Иванов И.И., Сидоров И.И., Андреев В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: ремонт угловых карнизов и карнизных свесов шиферной кровли кв. 18

б) Чердачное помещение и его вентиляция    

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: техосмотр не проводился

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: техосмотр не проводился

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: техосмотр не проводился

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Мельникова А.И.

Светлана И.

Андреев В.И.

С. Рахман Ш.