

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2016

Дом № 29 ул. Мигуриной

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 72

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя д.т.инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Браунин И.И.
Поляков В.И., Климова М.И., Трусов Ю.В., Андрусов В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технич. состояние исправно

а) Крыша: технич. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технич. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технич. состояние исправно

е) Подвальные помещения: технич. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технич. состояние исправно

з) Система центрального отопления ремонт ч/о в подвале;
восстановл. ч/о на 1/кп этаж.

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Александров В.И.

Трунов В.И.

Александров В.И.

Ерехина В.И.