

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2011г.

Дом № 30 ул. Мигурино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1966

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Вражик И.И
Воскобойников И.И, Ильин И.И, Ситников И.И, Андрусов В.И
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: техническое состояние не исправно

а) Крыша: техническое состояние не исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние не исправно

г) Фасад здания: техническое состояние не исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: техническое состояние не исправно

е) Подвальные помещения: техническое состояние не исправно

ж) Отмостки вокруг здания: техническое состояние не исправно

з) Система центрального отопления: восстановлен 3/6 кв. 44

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Машкина В.И.

Семанов В.И.

Александров В.И.

Серобин В.И.