

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2010

Дом № 31 ул. Мигурино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 69

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин А.Т.

Васильев В.И., Иванов В.И., Андреев В.И., Сергеев С.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания технически исправно

з) Система центрального отопления: закрыто... арматура 9/6 кв. 50

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: регламенты обслуживания

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: регламенты обслуживания

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Мельникова В.И.

Александров В.В.

Александров В.И.

Сорокина В.И.