

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 20__

Дом № 34 ул. Мигурино

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 43

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала техпод.

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. саит, электрик, плотник Срохин ИИ
Беляков ИИ, Ильина ИИ, Трухов ВВ, Андуров ВМ
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техн. все в норме

а) Крыша: Техн. все в норме

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Техн. все в норме

г) Фасад здания Техн. все в норме

д) Входные двери и оконные перекрытия Техн. все в норме

е) Подвальные помещения Техн. все в норме

ж) Отмостки вокруг здания: Техн. все в норме

з) Система центрального отопления технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Морозов Н И

Труханов В В

Александров В И

Ерахов В И