

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » октябрь 2010

Дом № 36 ул. Мигуриной

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 42

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя, гла инженера Старосина Д.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ерохин А.И.

Болгарев В.И., Машинин В.И., Трунов В.В., Андрухов В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние хорошее

а) Крыша: тех. состояние хорошее

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние хорошее

г) Фасад здания: тех. состояние хорошее

д) Входные двери и оконные перекрытия тех. состояние хорошее

е) Подвальные помещения: тех. состояние хорошее

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние хорошее

з) Система центрального отопления: Переклеены мембраны

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Переклеены мембраны

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Переклеены мембраны

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богадырёва Н И

Маврина ВСС
Труханов ВВ
Андреев ВМ
Сорокин ВСС