

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октябрь 2020г.

Дом № 65 ул. Финишная

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 68

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерехин А.М

Богданов И.И. Федунов И.И. Сиванов И.И. Андрусов В.М

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние хорошее

а) Крыша: тех. состояние хорошее

б) Чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние хорошее

г) Фасад здания тех. состояние хорошее

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние хорошее

е) Подвальные помещения: тех. состояние хорошее

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние хорошее

з) Система центрального отопления: Первоклассное центральное

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Первоклассное центральное

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Первоклассное центральное

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Резникова И.В.

Семанов И.И.

Александров И.И.

Бродягин И.И.