

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20

Дом № 32А ул. Трестенная

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 54

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя главный инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Брежнев В.И.
Васильева, Федулова, Яков, Лукин
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция тех. состояние испр.

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

тех. состояние исправно

г) Фасад здания: тех. состояние испр.

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние

е) Подвальные помещения:

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние

з) Система центрального отопления: АОТ В доме. исправ

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Фисурова

Григорьев

Лукина

Ерохина