

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » октябрь 2010

Дом № 9 ул. ш. Тобуро

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 63

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала техподвалы

Комиссия в составе, председателя д.и.инженер Старосева Д.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик, плотник Брохин В.И.

Басогорев В.И., Млышко В.И., Азгулов В.И., Андреевский
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления заменил - заменили ч/гома

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные текущий месяц исправлен

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их неисправности) _____

н) Электрохозяйство: текущий месяц исправлен

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Ильина В.В.

Александрович

Исупов В.В.

Ермолов В.В.