

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октябрь 2010

Дом № 11 ул. Гуленин ш.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд):

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 59

Материал стен кирпич

Число этажей 1

Наличие подвала   

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант. электрик, плотник Ерохина  
Васильева, Фицунова, Трунов, Рукина

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:   

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания   

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия технически исправно

е) Подвальные помещения:   

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: АОГВ

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: гужами саморазно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Гусева

Трунов

Мухомов

Средкин