

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 2020

Дом № 13 ул. Тучковская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд):

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 62

Материал стен щп. камен.

Число этажей 1

Наличие подвала нет

Комиссия в составе, председателя, главный инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Е. Ракин

Показанова Ф. Сергеевна, Трухов А. Александр
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: Технич. щеп.

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Технич. щеп.

г) Фасад здания: Технич. щеп.

д) Входные двери и оконные перекрытия: Технич. щеп.

е) Подвальные помещения:

ж) Отмостки вокруг здания: Технич. щеп.

з) Система центрального отопления АОГВ

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

и) Электрохозяйство: Неукомплектовано

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Рисунцова

Трунов

Лукина

Сорокина