

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.
Дом № 3 ул. Туркеской пр.

(наименование организации обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 59

Материал стен кирпич

Число этажей 2

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Серохин
Викторьев, Ситани, Рыжово, Лушин
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) Крыша: технич. осмр

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. осмр

г) Фасад здания: технич. осмр

д) Входные двери и оконные перекрытия: технич. осмр

е) Подвальные помещения:

ж) Отмостки вокруг здания: технич. осмр

з) Система центрального отопления: АОТ В Техсист. центр

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их неисправности)

н) Электрохозяйство: Техсист. центр

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н.И.
Рисункова
Ситалов
Лукман
Ерохина