

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октября 20  г.

Дом № 4 ул. Гурьевской пр.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 54

Материал стен кирпич

Число этажей 1

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Сухоме

Васильева, Трунов, Фисюнова, Лушин

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:   

а) Крыша: технич. мер.

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технич. мер.

г) Фасад здания: технич. мер.

д) Входные двери и оконные перекрытия: технич. мер.

е) Подвальные помещения:   

ж) Отмостки вокруг здания: технич. мероприятия

з) Система центрального отопления: ЖСГВ тех. осмтр

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: техосмотр составлен

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Писарева

Трунов

Лушине

Ершине