

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2020
Дом № 9 ул. Туркменский пр.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд):

участок №: 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 59

Материал стен кирпич

Число этажей 1

Наличие подвала _____

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ерохина
Восагвердиева Фисунькова Трунов Луишан
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: _____

а) Крыша: тех. осмотр

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) Фасад здания: тех. осмотр

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. осмотр

е) Подвальные помещения: _____

ж) Отмостки вокруг здания: тех. осмотр

з) Система центрального отопления АОТБ

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Неисправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л В.

(подпись)

Богатырёва Н И

Федорова

Труханов

Кушенин

Ерохина