

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« ____ октябрь 20____

Дом № 1 ул. Сир. Сад

(наименование организации, обложка изображена жигулевским фоном.)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 46

Материал стен пакетов

Число этажей 5

Наличие подвала Технадз.

Комиссия в составе, председателя главный инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, слесарь, электрик, плотник Борчук В.С.
Басота Г.И. Фишерова И.Ф. Басовлад В.Г. Луценко В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техническое состояние неизвестно

а) Крыша: Техническое состояние неизвестно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Техническое состояние неизвестно

г) Фасад здания: Техническое состояние неизвестно

д) Входные двери и оконные перекрытия. Техническое состояние неизвестно

е) Подвальные помещения: Техническое состояние неизвестно

ж) Отмостки вокруг здания: Техническое состояние неизвестно

- 3) Система центрального отопления: Техническое состояние
- и) Котельное помещение и его оборудование
- к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Техническое состояние
- л) Отопительные печи и кухонные очаги
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)
- н) Электрохозяйство: Техническое состояние
2. Обеспеченность:
- а) Котельных - топливом
- б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов
обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Рычунова ИВ
Ясокин ВГ
Лучине ВИ
Ерексенов МГ