

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 2 ул. Сш. Саг

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 41

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) __

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин В.Т.
Богатырева М.С.; Каземир К.А.; Торопов В.А.; Лукин В.С.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: хорошо, исправно

а) Крыша: хорошо, исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция __

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошо, исправно

г) Фасад здания хорошо, исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: хорошо, исправно

е) Подвальные помещения: хорошо, исправно

ж) Отмостки вокруг здания: ремонт области

з) Система центрального отопления запасено арматура ч/о влад. л

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные техосиггемм сснуровасо

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Техосиггемм сснуровасо

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Милькина В.И.

Толстов В.И.

Лушин В.И.

Ерошкин А.И.