

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 20__г.

Дом № 3 ул. Св. Вад.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 82

Материал стен карант

Число этажей 6

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник, сл сант, электрик, плотник Врехин А.Т.

Богатырева В.И.; Чусова И.А.; Андреев И.И.; Лукина В.В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техническое состояние исправно

а) Крыша: Техническое состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние исправно

г) Фасад здания: Техническое состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: Техническое состояние исправно

е) Подвальные помещения: Техническое состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: Техническое состояние исправно

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Фисункина СВ

Лукина ВМ

Александровская В

Ерохина ММ