

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« 20 » Октябрь 2020

Дом № 44 ул. Св. Свд

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 44

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин И.И.

Колотылова, И.И. Фисенко И.В., Егоров А.И., Лукин В.А.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания т.к. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно, маркированные в 6 пог-п

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И
Ошуркова И В
Сидоров А Т
Лущина В И
Ерочкин И И