

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2010
Дом № 4 ул. Сев. Сауд

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 90

Материал стен панель

Число этажей 9

Наличие подвала Тех. подвалы

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Брахин А.М.
Бастарев В.И., Сегалов И.И., Лукин В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Технически исправно

а) Крыша: Технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. исправно

г) Фасад здания: Технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: Технически исправно

е) Подвальные помещения: Технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания Технически исправно

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Александрова

Светлана

Людмила

Евгений