

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2020
Дом № 43 ул. Ст. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 65

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) __

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин Н.Т.

Богатырева, М.М.; Шарин Н.И. Сайганов М. Андуров
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: ремонт угловых элементов и карнизных свесов
шиферной кровли №. 60

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления: замена арматуры ц/о во-
чероаше, востан. ц/о кв. 42

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Млышко В.И.

Севако Н.И.

Андухов В.И.

Ерехин А.Т.