

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2010 г.

Дом № 44 ул. Св. Рашида

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 40

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин И.И.

Васильев В.В., Фурманов И.В., Сидоров К.В., Андреев В.В.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: хорошее кирпичное

а) Крыша: хорошее кирпичное

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания хорошее

г) Фасад здания: хорошее кирпичное

д) Входные двери и оконные перекрытия: хорошее кирпичное

е) Подвальные помещения: хорошее кирпичное

ж) Отмостки вокруг здания: хорошее кирпичное

з) Система центрального отопления: Первичный котел

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Первичный котел

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Первичный котел

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии _____

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Рисункова М.И.

Сидорова М.И.

Александров М.И.

Сидорова М.И.