

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«\_\_» октября 20\_\_  
Дом № 7 ул. См. Разина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 84

Материал стен кирпич

Число этажей 9

Наличие подвала Техподвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) \_\_\_

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ерехин М.И.  
Белая Г.В., Трунов В.В., Федорова И.В., Андреев В.В.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техническое состояние исправно

а) Крыша: Крыша с мягкой кровлей об. 108; 104

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Тех. исправно

г) Фасад здания Кирпич с лепными элементами об. 14

д) Входные двери и оконные перекрытия Техническое состояние исправно

е) Подвальные помещения Техническое состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания Техническое состояние исправно

- з) Система центрального отопления теплотехнически исправно
- и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_
- к) Тепловые электротепловые узлы и бойлерные теплотехнически исправно
- л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_
- м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_
- н) Электрохозяйство: теплотехнически исправно

2. Обеспеченность:

- а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_
- б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_
- в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_
- обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Фисункина И В

Трунов Р В

Андреев В М

Ерохин В М