

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.

Дом № 188 ул. Судейкина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 42

Материал стен каменные

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Борисов В.Г.
Восамерья В.И., Раушова И.В., Авдеев В.Г., Лукин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техническое состояние хорошее

а) Крыша: Техническое состояние хорошее

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания Техническое состояние хорошее

г) Фасад здания Техническое состояние хорошее

д) Входные двери и оконные переклады Техническое состояние хорошее

е) Подвальные помещения Техническое состояние хорошее

ж) Отмостки вокруг здания: Техническое состояние хорошее

з) Система центрального отопления: технич. осм. исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: технич. осм. исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: технич. осм. исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, снегодежкой, песком для посыпки двора _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Фисункина СВ

Александр ВТ

Лукина ВВ

Ерохин ИТ.