

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  »    октябрь 20  г.

Дом № 103 ул. Гурьевская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 94

Материал стен цемент

Число этажей 9

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерехин Н.Г.  
Балагурев В.И. Федунов ИВ Тютюв В.А. Лукин В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно; ремонт мягкой кровли кв. 41; 42

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления запасов топлива нет;  
запасов арматурн ч/о в под-пе

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: перекрестная система

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: перекрестная система

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Филиппова ИВ

Тимова ВА

Лушин ВИ

Ерехина ИИ