

АКТ  
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октября 20  20

Дом № 121 ул. Гурьевская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1982

Материал стен панельный

Число этажей 9

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин В.Г.  
Богомырева Н.И., Крайнов И.И., Тютюев В.А., Лукин В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние

г) Фасад здания ремонт не выполнен швов № 69

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления: Первичная сеть

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Первичная сеть

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Первичная сеть

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Мельникова Н.И.

Тюлькин В.И.

Лусицкий В.И.

Средина И.И.