

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 134 ул. Гурьевская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 49

Материал стен кафельный

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя г. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Вражун в.т.

Богодаров в.м.; Редников в.м.; Тимов в.а.; Лушин в.м.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом. (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Федорова И.В.

Горнов В.А.

Лукин В.И.

Ерехин И.И.