

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2010г.

Дом № 141 ул. Турьская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № '000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 92

Материал стен кирпич

Число этажей 4-9

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин ИИ

Богданова В.И.; Феурова И.В.; Томов В.А.; Лукин В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: накрытие кровли над машиной отделено

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания технически исправно

з) Система центрального отопления: ремонт Ц/О по нео-ду

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: ремонт Ц/О по нео-ду

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: ремонт Ц/О по нео-ду

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Филиппов С.А.

Гонимов В.А.

Лукин В.С.

Ерохин В.М.