

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2020

Дом № 44 ул. Гурьевая

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд):

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 2003

Материал стен кирпич

Число этажей 6

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант., электрик, плотник Ерохин В.Г.
Колесников В.В., Филинов И.В., Серов А., Лущин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления Техосе всеми шефработо

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Техосе всеми шефработо

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их неисправности)

н) Электрохозяйство: Техосе всеми шефработо

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии.

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Олеговичева

Евгенов АТ

Лущин ВМ

Ерехин ПМ