

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__г.

Дом № 56 ул. Гурьевская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 86

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала техподполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В

и представителя общественного образования (домового комитета) __

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Серафимов В.И.
Рябенко В.В., Филаретов И.В., Сивачев И.И., Арсужанов В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция __

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия технически исправно

е) Подвальные помещения технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания технически исправно