

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октября 2010

Дом № 69 ул. Туркеская

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 93-1995

Материал стен камень

Число этажей 9

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл сант, электрик, плотник Ерехин В.И.
Васильева И.В., Фисунева И.В., Егоров А.Г., Лукин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия в вету каменных частей здания технически исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления расход у/о по кв. 35

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности)

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Федорова И В

Скрябин А Г

Лукина В С

Ерохина Н М