

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 20__
Дом № 17 ул. Ф. Жельсо

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд.)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 88

Материал стен камень сили

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Срехин М.Т.
Бондарица И.И., Фисунова И.В., Давыдов В.Т., Лушин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние исправно

а) Крыша: тех. состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция ___

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние исправно

г) Фасад здания: тех. состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние исправно

е) Подвальные помещения: тех. состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания тех. состояние исправно

з) Система центрального отопления Реховицески централно

и) Котельное помещение и его оборудование

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Реховицески централно

л) Отопительные печи и кухонные очаги

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их неисправности)

н) Электрохозяйство Реховицески централно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богатырёва Н И

Осеурасова И В

Александр В Т

Лущин В И

Ерехин И Г