

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«  » октябрь 20  г.

Дом № 19 ул. Ф. Жукова

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 46

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подвал

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета)   

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Вражин М.М.

Васильева И.И., Мухоморова М.С., Трунов В.А., Куркин В.И.  
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: тех. состояние хорошее

а) Крыша: тех. состояние хорошее

б) Чердачное помещение и его вентиляция   

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние хорошее

г) Фасад здания тех. состояние хорошее

д) Входные двери и оконные перекрытия: тех. состояние хорошее

е) Подвальные помещения: тех. состояние хорошее

ж) Отмостки вокруг здания тех. состояние хорошее

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование \_\_\_\_\_

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги \_\_\_\_\_

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) \_\_\_\_\_

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом \_\_\_\_\_

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Мельникова В.И.

Трунов В.В.

Андреев В.И.

Ерохина В.И.