

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октября 2020
Дом № 21 ул. Ф. Фигельсо

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 44

Материал стен шапнельбет

Число этажей 5

Наличие подвала тех. подполье

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) _____

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник: Ерохин В.Т.
Полатова В.И.; Филюкова И.В.; Егоров А.Т.; Андрусов В.М.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: техническое состояние исправно

а) Крыша: техническое состояние исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. состояние исправно

г) Фасад здания: техническое состояние исправно

д) Входные двери и оконные перекладины техническое состояние исправно

е) Подвальные помещения: техническое состояние исправно

ж) Отмостки вокруг здания: техническое состояние исправно

з) Система центрального отопления Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии

Комиссия: Старостина Л В

(подпись)

Богагырёва И И

Фасунова И В

Егоров А Т

Абушев В К

Ерохин А Т