

АКТ

общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

« » октябрь 20 г.

Дом № 23 ул. Ф. Жигельсо.

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 49

Материал стен

Число этажей 9

Наличие подвала техподпол

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета)

Инженер по строительству, техник, сл. сант, электрик, плотник Ерохин ВМ
Богатырев В.И. Маврина В.И. Школьников В.И. Лукин В.И.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания: технически исправно

з) Система центрального отопления: Технич. учет нагр. воды

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технич. учет нагр. воды

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технич. учет нагр. воды

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Маврина ИИ

Анохина ВЛ

Лукина ВЛ

Ерехина ВЛ