

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 20__г.

Дом № 24 ул. Ф. Жилина

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд)

участок № 000 «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 19 88

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл. инженер Старостина Л.В.

и представителя общественного образования (домового комитета) ___

Инженер по строительству, техник: сл. сант., электрик, плотник Ерохин В.Т.

Боготурова, И.И.; Федунов И.В.; Яковлев В.Т.; Лушман В.И.

произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: Техническое исправно

а) Крыша: ремонт мягкой кровли кв. 52, 53, 54

б) Чердачное помещение и его вентиляция _____

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания тех. исправно

г) Фасад здания: Техническое исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: Техническое исправно

е) Подвальные помещения: Техническое исправно

ж) Отмостки вокруг здания: Техническое исправно

з) Система центрального отопления замкнуто в/о в подвале
замкнуто - заборники в/о

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные технич. осм. шеф. работ

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: технич. осм. шеф. работ

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Рябенко И.В.

Александр В.Т.

Лушенин В.И.

Ерохина Н.Т.