

АКТ
общего осеннего осмотра здания (о готовности к зиме)

«__» октябрь 2020
Дом № 38 ул. Ф. Жигельсо

(наименование организации, обслуживающей жилищный фонд:)

участок № ООО «ЖРЭУ №14»

Общие сведения по дому:

Год постройки 1968

Материал стен камень

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Комиссия в составе, председателя гл инженер Старостина Л В

и представителя общественного образования (домового комитета) __

Инженер по строительству, техник, сл.сант, электрик,плотник Брагина Алла
Богатырева М.И., Федулова И.В., Давидов В.Т., Андрухов В.М.
произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного дома и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: технически исправно

а) Крыша: технически исправно

б) Чердачное помещение и его вентиляция __

в) Водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания технически исправно

г) Фасад здания: технически исправно

д) Входные двери и оконные перекрытия: технически исправно

е) Подвальные помещения: технически исправно

ж) Отмостки вокруг здания технически исправно

з) Система центрального отопления: Технически исправно

и) Котельное помещение и его оборудование _____

к) Тепловые элеваторные узлы и бойлерные: Технически исправно

л) Отопительные печи и кухонные очаги _____

м) Дымоходы и газоходы (даты составления актов об их исправности) _____

н) Электрохозяйство: Технически исправно

2. Обеспеченность:

а) Котельных - топливом _____

б) Жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) Уборочным инвентарем, спецодеждой, песком для посыпки дворов _____

обеспечены

Выводы и предложения комиссии:

Комиссия: Старостина Л.В.

(подпись)

Богатырёва Н.И.

Рисункова И.В.

Андреев В.Т.

Андреев В.М.

Сорокин В.Т.